

SUPERVISIÓN DE OBRA EN INMUEBLES HISTÓRICOS Y EDIFICIOS CONTEMPORANEOS

2013

SANBORN HNOS., S.A. ARQ. FRANCISCO MERINO 1998 - 2013	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN SANBORN HNOS., EN LA CIUDAD DE MÉXICO <ul style="list-style-type: none"> • UNIDAD MADERO "CASA DE LOS AZULEJOS" • UNIDAD TACUBA
---	---

2010

NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO. 2009 - 2010	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA OBRA URBANIZACIÓN DE POLÍGONO II EN CIP LORETO, B.C.
--	--

2009

I.N.V.I. (INSTITUTO DE VIVIENDA DEL D.F.) 2006 - 2009	SUPERVISIÓN DE OBRA EN LA REHABILITACIÓN DE 28 VIVIENDAS Y 2 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA CALLE DE MINA 143, COL. GUERRERO, DEL. BENITO JUÁREZ.
2008 - 2009	SUPERVISIÓN DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDAS NUEVAS, EN LA CALLE DE LATINOS #61, EN LA COL. MODERNA, DEL. BENITO JUÁREZ.
	SUPERVISIÓN DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS EN LA CALLE DE FERNANDO MONTES DE OCA #390, COL. SAN SIMÓN TICUMAC. DEL. BENITO JUÁREZ.

2008

INMOBILIARIA AIKA DE QRO. ARQ. JOSÉ ALFREDO DE LOS SANTOS	ASESORÍA PARA LA RESTAURACIÓN PARA EL INMUEBLE UBICADO, EN LA CALLE DE HIDALGO 4, COL. CENTRO, QUERÉTARO, QRO.
I.N.V.I. (INSTITUTO DE VIVIENDA DEL D.F.)	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS, DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DE BOLÍVARES 10, COL. SIMÓN BOLÍVAR, MÉXICO, D.F.
2004 - 2008	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS EN EL PREDIO UBICADO EN PRESAS SALINILLAS 397, COL. LOMA HERMOSA, MÉXICO, D.F.
	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DE ALHÓNDIGA 17, COL. CENTRO, MÉXICO, D.F.
2004 - 2008	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 265 VIVIENDAS (5TA. ETAPA), DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DE ORIENTE 237 NO. 59, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, MÉXICO, D.F.



2007

2006 - 2007	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 84 VIVIENDAS, DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 3 NO. 147, COL. PANTITLAN, MÉXICO, D.F.
-------------	--

2006

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (SEDUVI)	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL ACUEDUCTO DE GUADALUPE TRAMO II DE AV. INSURGENTES AL RIO DE LOS REMEDIOS, COL. TICOMAN DEL. GUSTAVO A. MADERO, MÉXICO, D.F.
--	--

2005

ING. MAURICIO SANTILLÁN RAZO	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN MONTE DE PIEDAD N° 11, COL. CENTRO, MÉXICO D. F. (ARTE MEXICANO PARA EL MUNDO).
I.N.V.I. (INSTITUTO DE VIVIENDA DEL D.F.)	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE 19 VIVIENDAS Y 2 ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN EL PREDIO UBICADO EN MARIANA R. DEL TORO N° 26, COL. CENTRO, MÉXICO D. F.

2002

I.N.V.I. (INSTITUTO DE VIVIENDA DEL D.F.)	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 94 VIVIENDAS Y 4 AÉREAS COMPLEMENTARIAS UBICADAS EN EL PREDIO DE SAN ANTONIO ABAD NO. 151, COL. OBRERA, MÉXICO D. F.
2001 - 2002	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS Y 2 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, DEL PREDIO UBICADAS EN IXTLILXOCHITL ESQUINA XOCONGO, COL. TRANSITO, MÉXICO D. F.